



## *Lassen van folie.*

Het lassen van HDPE en PP folie gaat door middel van een *hete bout lasmethode*,



Tussen de 2 foliebanen wordt een elektrisch of lucht verwarmd element gebracht waarachter 4 wieltjes de folie op elkaar drukken. Het kanaal wat op deze manier ontstaat kan door middel van luchtdruk afgetest worden.



Voor het maken van doorvoeren hebben wij *extrusielasapparatuur*, hier wordt onder toevoeging van temperatuur en materiaal een las gemaakt.





Zoetwaterbassin



Stortplaats Midden Zeeland